








نام درخواست کننده: .....  
 تلفن درخواست کننده: .....  
 نام فروشنده: .....  
 تلفن فروشنده: .....

نوع خودرو: هیوندای .....  
 تیپ خودرو: i۲۰ .....  
 سال ساخت: ۲۰۱۵ .....  
 رنگ خودرو: مشکی .....

شماره موتور: .....  
 شماره شاسی: .....  
 انقضای بیمه: .....  
 کیلومتر زمان کارشناسی: ۱۰۸,۰۱۸ .....

## تست موتور

دود آگزوز نشست آب نشست روغن کارکرد درجا عملکرد آمپرها واشر سرسیلندر وضعیت ظاهری موتور 

## تست فنی

تست رانندگی \* پلوس‌ها روغن سوزی میزان فرمان دیسک و صفحه بلبرینگ چرخ‌ها وضعیت گیربکس ترمزها، روغن ترمز رنگ/آبرنگ تعویض و مشکل‌دار صافکاری بدون رنگ کارشناسی شده و سالم است کارشناسی نشده و یا موجود نیست 

## رنگ و بدنه

سقف شاسی جلو شاسی عقب ستون‌ها 

C ✓ B ✓ A L

✓ C ✓ B ✓ A R

سینی عقب سینی جلو 

## آپشن‌ها

دیاگ سانروف سنسورها زاپاس آینه‌ها کمربند ایمنی سیستم فرمان شیشه بالابرها برف پاک‌کن‌ها مکانیزم گرمایش مکانیزم سرمایش عملکرد چراغ‌ها وضعیت صندلی خودرو 

## چکیده گزارش کارشناس

درب صندوق تعویض/اسپینی عقب و شاسی عقب ضربه دارد/گلگیر عقب چپ رنگ/قسمتی از گلگیر عقب راست رنگ شدگی

// دارد

//سیستم فرمان نیاز به بازدید

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید