

کد ایزو: FO\_TE\_01\_01

تاریخ و ساعت: ۱۴۰۴/۰۶/۰۸

نام کارشناسی فنی: حمید رضا اشرف

محل بازدید:

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو



www.switch.ir








۰۲۱-۷۵۳۴۶

Switch

برگه بدون هلوگرام  
فاقد ارزش قانونی است

نام درخواست کننده: .....  
تلفن درخواست کننده: .....  
نام فروشنده: .....  
تلفن فروشنده: .....  
نوع خودرو: .....  
تیپ خودرو: .....  
سال ساخت: .....  
رنگ خودرو: .....  
فونیکس: .....  
تیگو ۸ پرو: .....  
۱,۴۰۱  
مشکی  
شماره موتور: .....  
شماره شاسی: .....  
انقضای بیمه: .....  
کیلومتر زمان کارشناسی: ۲,۴۰۱

### تست موتور



دود اگزوز ☒

نشت آب ☒

نشت روغن ☒

کارکرد درجا ☒

عملکرد آمپرهای ☒

واشر سرسیلندر ☒

وضعیت ظاهری موتور ☒

### تست فنی

تست رانندگی \* ☒

پلوسها ☒

روغن سوزی ☒

میزان فرمان ☒

دیسک و صفحه ☒

بلبرینگ چرخها ☒

وضعیت گیربکس ☒

ترمزها، روغن ترمز ☒

رنگ/آبرنگ ☒

تعویض و مشکل دار ☒

صافکاری بدون رنگ ☒

کارشناسی شده و سالم است ☒

کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☒

### رنگ و بدنه

سقف ☒

شاسی جلو ☒

شاسی عقب ☒

ستون ها ☒

✓ C ✓ B ✓ A L

✓ C ✓ B ✓ A R

سینی عقب ☒

سینی جلو ☒

### آپشن ها

دیاگ ☒

سانروف ☒

سنسورها ☒

زاپاس ☒

آینه ها ☒

کمر بند ایمنی ☒

سیستم فرمان ☒

شیشه بالابر ها ☒

برف پاک کن ها ☒

مکانیزم گرمایش ☒

مکانیزم سرمایش ☒

عملکرد چراغ ها ☒

وضعیت صندلی خودرو ☒

### چکیده گزارش کارشناس

در بدنه صندوق و قسمتی از لبه ی درب موتور رنگ شدگی دارد

نشت روغن نیاز به بازدید

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید