



نام درخواست کننده:
 تلفن درخواست کننده:
 نام فروشنده:
 تلفن فروشنده:
 نوع خودرو: هیوندای
 تیپ خودرو: توسان
 سال ساخت: (ix35) ۲۰۱۷
 رنگ خودرو: قهوه ای
 شماره موتور:
 شماره شاسی:
 انقضای بیمه:
 کیلومتر زمان کارشناسی: ۶۶,۶۷۰.....

تست موتور

- ☒ دود اگزوز
☒ نشت آب
☒ نشت روغن
☒ کارکرد درجا
☒ عملکرد آمپر
☒ واشر سرسیلندر
☒ وضعیت ظاهری موتور

رنگ و بدنه






- ☒ سقف
☒ شاسی جلو
☒ شاسی عقب
☐ ستون ها
☒ C ☒ B ☒ A L
☒ C ☒ B ☒ A R
☒ سینی عقب
☒ سینی جلو

تست فنی

- ☐ تست رانندگی *
☐ پلوس ها
☒ روغن سوزی
☐ میزان فرمان
☒ دیسک و صفحه
☐ بلبرینگ چرخ ها
☒ وضعیت گیربکس
☒ ترمزها، روغن ترمز

آپشن ها

- ☐ دیاگ
☒ سانروف
☒ سنسورها
☒ زاپاس
☒ آینه ها
☒ کمر بند ایمنی
☒ سیستم فرمان
☒ شیشه بالابر
☒ برف پاک کن ها
☒ مکانیزم گرمایش
☒ مکانیزم سرمایش
☒ عملکرد چراغ ها
☒ وضعیت صندلی خودرو



- ☒ رنگ/آبرنگ
☒ تعویض و مشکل دار
☒ صافکاری بدون رنگ
☒ کارشناسی شده و سالم است
☐ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

چکیده گزارش کارشناس

قسمتی از لای درب عقب دوطرف ابرنگ // فلاپ روی درب صندوق رنگ

فنی سالم

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید