








نام درخواست کننده: نوع خودرو: شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: شماره شاسی:
 نام فروشنده: سال ساخت: انقضاء بیمه:
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: مشکی
 کیلومتر زمان کارشناسی: ۵۵,۹۶۸

تست موتور

دود اگزوز ☒نشت آب ☒نشت روغن ☒کارکرد درجا ☒عملکرد آمپرهای ☒واشر سرسیلندر ☒وضعیت ظاهری موتور ☒

تست فنی

تست رانندگی * ☒پلوس‌ها ☒روغن سوزی ☒میزان فرمان ☒دیسک و صفحه ☒بلبرینگ چرخ‌ها ☒وضعیت گیربکس ☒ترمزها، روغن ترمز ☒رنگ/آبرنگ ☒تعویض و مشکل‌دار ☒صافکاری بدون رنگ ☒کارشناسی شده و سالم است ☒کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☒

رنگ و بدنه

سقف ☒شاسی جلو ☒شاسی عقب ☒ستون‌ها ☐

✓	C	✓	B	✓	A	L
✓	C	✓	B	✓	A	R

سینی عقب ☒سینی جلو ☒

آپشن‌ها

دیاگ ☐سانروف ☒سنسورها ☒زاپاس ☒آینه‌ها ☒کمربند ایمنی ☒سیستم فرمان ☒شیشه بالابرها ☒برف پاک کن‌ها ☒مکانیزم گرمایش ☒مکانیزم سرمایش ☒عملکرد چراغ‌ها ☒وضعیت صندلی خودرو ☒

چکیده گزارش کارشناس

خودرو بدون رنگ میباشد

سالم

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید