






نام درخواست کننده:	نوع خودرو:	مژدا	شماره موتور:
تلفن درخواست کننده:	تپ خودرو:	جدید ۳	شماره شهی ۶۲۱ VWBA ۹۶۱۱۶ IROD
نام فروشنده:	سال ساخت:	۱۳۹۶	انقضاء بیمه:
تلفن فروشنده:	رنگ خودرو:	سفید	کیلومتر زمان کارشناسی: ۸۳.۷۲۲



تست موتور

- دود اگزوز ✓
نشت آب ✓
نشت روغن ✓
کارکرد درجا ✓
عملکرد آمپررها ✓
واشر سرسیلندر ✓
وضعیت ظاهری موتور ✓

تست فنی

- | | |
|-------------------|---|
| تست رانندگی * | — |
| پلوس‌ها | — |
| روغن سوزی | ✓ |
| میزان فرمان | — |
| دیسک و صفحه | ✓ |
| بلبرینگ چرخ‌ها | — |
| وضعیت گیربکس | — |
| ترمزها، روغن ترمز | ✓ |

- ☒ رنگ/آبرنگ
☒ تعویض و مشکل دار
☒ صافکاری بدون رنگ
☒ کارشناسی شده و سالم است
☐ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

- سقف ✓
 شاسی جلو ✓
 شاسی عقب ✓
 ستون ها ☐
 ✓ C ✓ B ✓ A L
 ✓ C ✓ B ✓ A R
 سینی عقب ✓
 سینی جلو ✓

آپشن ها

- | | |
|-------------------|---|
| دیگ | — |
| سانروف | ✓ |
| سنسورها | ✓ |
| زاپاس | ✓ |
| آینه ها | ✓ |
| کمر بند ایمنی | ✓ |
| سیستم فرمان | ✓ |
| شیشه بالابر ها | ✓ |
| برف پاک کن ها | ✓ |
| مکانیزم گرمایش | ✓ |
| مکانیزم سرمایش | ✓ |
| عملکرد چراغ ها | ✓ |
| وضعیت صندلی خودرو | ✓ |

چکیده گزارش کارشناس

طوق گلگیر عقب راست رنگ میباشد /قسمتی از لبه درب عقب راست آن رنگ دارد

فنی، سالم

لطفا به مفاد یشت برگه توجه فرمایید