

FO_TE_01_01

کد ایزو:

۱۴۰۳/۰۸/۰۹

تاریخ و ساعت:

حسین دستیار

نام کارشناسی فنی:

محل بازدید:

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو

Switch

برگه بدون هلوگرام
فاقد ارزش قانونی است







www.switch.ir



۰۲۱-۷۵۳۴۶

نام درخواست کننده:
 نوع خودرو: هیوندای
 تلفن درخواست کننده:
 تیپ خودرو: سانتافه
 نام فروشنده:
 سال ساخت: (ix ۴۵)
 تلفن فروشنده:
 رنگ خودرو: ۲,۰۱۴
 شماره موتور:
 شماره شاسی:
 انقضای بیمه:
 کیلومتر زمان کارشناسی: ۲۰,۷۸۷,۰۰۰ کیلومتر

تست موتور



دود آگزوز

نشست آب

نشست روغن

کارکرد درجا

عملکرد آمپرها

واشر سرسیلندر

وضعیت ظاهری موتور

تست فنی

تست رانندگی *

پلوس‌ها

روغن سوزی

میزان فرمان

دیسک و صفحه

بلبرینگ چرخ‌ها

وضعیت گیربکس

ترمزها، روغن ترمز

رنگ/آبرنگ

تعویض و مشکل‌دار

صافکاری بدون رنگ

کارشناسی شده و سالم است

کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

سقف

شاسی جلو

شاسی عقب

ستون‌ها

✓ C ✓ B ✓ A L

✓ C ✓ B ✓ A R

سینی عقب

سینی جلو

آپشن‌ها

دیاگ

سانروف

سنسورها

زاپاس

آینه‌ها

کمربند ایمنی

سیستم فرمان

شیشه بالابرها

برف پاک‌کن‌ها

مکانیزم گرمایش

مکانیزم سرمایش

عملکرد چراغ‌ها

وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

سپر های جلو و عقب دارای رنگ شدگی می باشد/گلگیر جلو سمت راست دارای رنگ شدگی می باشد

دود سیاه

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید