








نام درخواست کننده: نوع خودرو: کیا شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: پیکانتو شماره شاسی:
 نام فروشنده: سال ساخت: ۲,۰۱۴ انقضای بیمه:
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: کیلومتر زمان کارشناسی:

تست موتور

☒ دود اگزوز☒ نشت آب☒ نشت روغن☒ کارکرد درجا☒ عملکرد آمپر ها☒ واشر سرسیلندر☒ وضعیت ظاهری موتور

تست فنی

☒ تست رانندگی *☒ پلوس ها☒ روغن سوزی☒ میزان فرمان☒ دیسک و صفحه☐ بلبرینگ چرخ ها☒ وضعیت گیربکس☒ ترمزها، روغن ترمز☒ رنگ/آبرنگ☒ تعویض و مشکل دار☒ صافکاری بدون رنگ☒ کارشناسی شده و سالم است☒ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

☒ سقف☒ شاسی جلو☒ شاسی عقب☐ ستون ها☒ C B A L☒ C B A R☒ سینی عقب☒ سینی جلو

آپشن ها

☒ دیاگ☒ سانروف☒ سنسورها☒ زاپاس☒ آینه ها☒ ۳ کمر بند ایمنی☒ سیستم فرمان☒ شیشه بالابر ها☒ برف پاک کن ها☒ مکانیزم گرمایش☒ مکانیزم سرمایش☐ عملکرد چراغ ها☒ وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

سالم

بدنه فاقد رنگ میباشد / صافکاری درب عقب چپ / قری طوق گلگیر عقب چپ / خط و خش و فضله سوختگی اطراف

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید