








نام درخواست کننده:
 تلفن درخواست کننده:
 نام فروشنده:
 تلفن فروشنده:
 نوع خودرو: ب.ا.و
 تیپ خودرو: سری ۵
 سال ساخت: ۲,۰۱۵
 سفید صدفی
 رنگ خودرو:
 شماره موتور:
 شماره شاسی:
 انقضای بیمه:
 کیلومتر زمان کارشناسی: ۷۴,۳۰۲.....

تست موتور

☒ دود اگزوز☒ نشت آب☒ نشت روغن☒ کارکرد درجا☒ عملکرد آمپرهای☒ واشر سرسیلندر☒ وضعیت ظاهری موتور

تست فنی

☐ تست رانندگی *☐ پلوس‌ها☒ روغن سوزی☐ میزان فرمان☒ دیسک و صفحه☐ بلبرینگ چرخ‌ها☒ وضعیت گیربکس☒ ترمزها، روغن ترمز☒ رنگ/آبرنگ☒ تعویض و مشکل‌دار☒ صافکاری بدون رنگ☒ کارشناسی شده و سالم است☐ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

☒ سقف☒ شاسی جلو☒ شاسی عقب☐ ستون‌ها☒ C B A L☒ C B A R☒ سینی عقب☒ سینی جلو

آپشن‌ها

☐ دیاگ☒ سانروف☒ سنسورها☒ زاپاس☒ آینه‌ها☒ کمربند ایمنی☒ سیستم فرمان☒ شیشه بالابر☒ برف پاک‌کن‌ها☒ مکانیزم گرمایش☒ مکانیزم سرمایش☒ عملکرد چراغ‌ها☒ وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

لبه درب صندوق ابرنگ دارد

فنی سالم

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید