







نام درخواست کننده: نوع خودرو: ایران خودرو
تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: دنا پلاس
نام فروشنده: سال ساخت: ۱۴۰۰
تلفن فروشنده: رنگ خودرو: سفید
شماره موتور: شماره شاسی:
انقضای بیمه:
کیلومتر زمان کارشناسی: ۸۳,۲۵۹



تست موتور

- دود آگزوز
- نشت آب
- نشت روغن
- کارکرد درجا
- عملکرد آمپرها
- واشر سرسیلندر
- وضعیت ظاهری موتور

تست فنی

- تست رانندگی *
- پلوس‌ها
- روغن سوزی
- میزان فرمان
- دیسک و صفحه
- بلبرینگ چرخ‌ها
- وضعیت گیربکس
- ترمزها، روغن ترمز

رنگ/آبرنگ تعویض و مشکل‌دار صافکاری بدون رنگ کارشناسی شده و سالم است کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

- سقف
- شاسی جلو
- شاسی عقب
- ستون‌ها
- C A L
- C B A R
- سینی عقب
- سینی جلو

آپشن‌ها

- دیاگ
- سانروف
- سنسورها
- زاپاس
- آینه‌ها
- کمربند ایمنی
- سیستم فرمان
- شیشه بالابرها
- برف پاک‌کن‌ها
- مکانیزم گرمایش
- مکانیزم سرمایش
- عملکرد چراغ‌ها
- وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

درب موتور از زیر و رو رنگ شدگی دارد/قسمتی از درب و گلگیر جلو چپ به همراه گلگیر عقب راست و گلگیر عقب چپ به/

//همراه درب جلو راست ابرنگ/لیسه گیریه حجیم/ اسینی عقب ضربه ی جزئی دارد

//کارکرد درجا به همراه تسمه‌ها نیاز به بازدید

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید