




نام درخواست کننده:
 تلفن درخواست کننده:
 نام فروشنده:
 تلفن فروشنده:
 نوع خودرو: هایما
 تیپ خودرو: اس 7 پلاس
 سال ساخت: 1401
 رنگ خودرو: مشکی
 شماره موتور:
 شماره شاسی: 3564
 انقضای بیمه:
 کیلومتر زمان کارشناسی: 9841

فنی و موتور

رنگ و بدنه



- ☒ سانروف
- ☒ پلوس‌ها
- ☒ دوداگزوز
- ☒ نشست آب
- ☒ نشست روغن
- ☒ کارکرد درجا
- ☒ میزان فرمان
- ☒ روغن سوزی
- ☒ عملکرد چراغ‌ها
- ☒ عملکرد آمپر‌ها
- ☒ مکانیزم گرمایش
- ☒ مکانیزم سرمایش
- ☒ ضربه گیربکس
- ☒ واشر سرسیلندر
- ☒ دیسک و صفحه
- ☒ بلبرینگ چرخ‌ها
- ☒ فرمان هیدرولیک
- ☒ ترمزها، روغن ترمز
- ☒ وضعیت صندلی خودرو
- ☒ وضعیت ظاهری موتور

- ☒ سقف
- ☒ شاسی جلو
- ☒ شاسی عقب
- ☒ ستون‌ها

C	B	A	L
C	B	A	R

- ☒ سینی عقب

آپشن‌ها

- ☒ زاپاس
- ☒ آینه‌ها
- ☒ سنسورها
- ☒ کمربند ایمنی
- ☒ شیشه بالابر‌ها
- ☒ وضعیت اگزوز
- ☒ برف پاک‌کن‌ها

چکیده کلیات


- ☐ دیاگ
- ☐ تست رانندگی
- ☒ تطابق کارکرد

☒ کارشناسی شده و سالم است

☒ کارشناسی شده و مشکل دارد

☐ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

XXXX



چکیده گزارش کارشناس

بدنه بدون رنگ شدگی میباشد *****
