

FO\_TE\_01\_01

کد ایزو:

۱۴۰۳/۱۰/۲۹

تاریخ و ساعت:

حسین دستیار

نام کارشناسی فنی:

محل بازدید:

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو

Switch





برگه بدون هلوگرام  
فاقد ارزش قانونی است

www.switch.ir



۰۲۱-۷۵۳۴۶

نام درخواست کننده: ..... نوع خودرو: هیوندای  
 تلفن درخواست کننده: ..... تیپ خودرو: سانتافه  
 نام فروشنده: ..... سال ساخت: (ix ۴۵)  
 تلفن فروشنده: ..... رنگ خودرو: سفید  
 شماره موتور: ..... شماره شاسی: .....  
 انقضای بیمه: .....  
 کیلومتر زمان کارشناسی: ۱۱۶,۴۸۸



## تست موتور

- دود آگزوز
- نشت آب
- نشت روغن
- کارکرد درجا
- عملکرد آمپرها
- واشر سرسیلندر
- وضعیت ظاهری موتور

## تست فنی

- تست رانندگی \*
- پلوس‌ها
- روغن سوزی
- میزان فرمان
- دیسک و صفحه
- بلبرینگ چرخ‌ها
- وضعیت گیربکس
- ترمزها، روغن ترمز

رنگ/آبرنگ

 تعویض و مشکل‌دار صافکاری بدون رنگ کارشناسی شده و سالم است کارشناسی نشده و یا موجود نیست

## رنگ و بدنه

- سقف
- شاسی جلو
- شاسی عقب
- ستون‌ها
- C A L
- C B A R
- سینی عقب
- سینی جلو

## آپشن‌ها

- دیاگ
- سانروف
- سنسورها
- زاپاس
- آینه‌ها
- کمربند ایمنی
- سیستم فرمان
- شیشه بالابرها
- برف پاک‌کن‌ها
- مکانیزم گرمایش
- مکانیزم سرمایش
- عملکرد چراغ‌ها
- وضعیت صندلی خودرو

## چکیده گزارش کارشناس

لبه درب موتور ابرنگ از زیر رنگ و بتونه // زیر درب‌های سمت چپ رنگ // لبه چراغ عقب راست رنگ // زیر درب جلو

سمت راست رنگ // گلگیر جلو راست رنگ // سینی عقب و جلو ضربه

// نشت روغن از سمت موتور // دود سیاه // سیستم سرمایش

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید