

FO_TE_01_01

کد ایزو:

۱۴۰۳/۰۵/۱۶

تاریخ و ساعت:

امیرحسین زارعی

نام کارشناسی فنی:

محل بازدید:

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو

Switch






برگه بدون هلوگرام
فاقد ارزش قانونی است

www.switch.ir

۰۲۱-۷۵۳۴۶

نام درخواست کننده:
 تلفن درخواست کننده:
 نام فروشنده:
 تلفن فروشنده:
 نوع خودرو:
 تیپ خودرو:
 سال ساخت:
 رنگ خودرو:
 شماره موتور:
 شماره شاسی:
 انقضای بیمه:
 کیلومتر زمان کارشناسی:

تست موتور

☒ دوداگزوز☒ نشت آب☒ نشت روغن☒ کارکرد درجا☒ عملکرد آمپر☒ واشر سرسیلندر☒ وضعیت ظاهری موتور

تست فنی

☐ تست رانندگی *☐ پلوسها☒ روغن سوزی☐ میزان فرمان☒ دیسک و صفحه☐ بلبرینگ چرخها☒ وضعیت گیربکس☒ ترمزها، روغن ترمز☒ رنگ/آبرنگ☒ تعویض و مشکل دار☒ صافکاری بدون رنگ☒ کارشناسی شده و سالم است☐ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

☒ سقف☒ شاسی جلو☒ شاسی عقب☐ ستون ها☒ C B A L☒ C B A R☒ سینی عقب☒ سینی جلو

آپشن ها

☐ دیاگ☒ سانروف☒ سنسورها☒ زاپاس☒ آینه ها☒ کمر بند ایمنی☒ سیستم فرمان☒ شیشه بالابر☒ برف پاک کنها☒ مکانیزم گرمایش☒ مکانیزم سرمایش☒ عملکرد چراغها☒ وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

بدنه فاقد رنگ شدگی میباشد // سینی و سر شاسی عقب راست ضربه جزئی دارد

نشت روغن از سمت موتور و پمپ هیدرو لیک // سیستم فرمان نیاز به باز دید

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید