

نام درخواست کننده:

تلفن درخواست کننده: ...

نام فروشنده:

تلفن فروشندہ:

نوع خودرو: ألفارومئو

تیپ خودرو: جولیتا

سال ساخت: 2015

رنگ خودرو: خاکستری

شماره موتور:

شماره شناسی:


انقضاء بیمه:

کیلومتر زمان کارشناسی:

5959

• • • •

139241



فنی و موتور

- 
- ✓ ساندروف
 - ✗ پلوس ها
 - ✓ دودا گزوز
 - ✓ نشت آب
 - ✓ نشت روغن
 - ✓ کارکرد درجا
 - ✗ میزان فرمان
 - ✓ روغن سوزی
 - ✓ عملکرد چراغ ها
 - ✓ عملکرد آمپر ها
 - ✓ مکانیزم گرمایش
 - ✓ مکانیزم سرمایش
 - ✗ ضربه گیر بکس
 - ✗ واشر سرسیلندر
 - ✗ دیسک و صفحه
 - ✗ بلبرینگ چرخ ها
 - ✓ فرمان هیدرولیک
 - ✓ ترمزها، روغن ترمز
 - ✓ وضعیت صندلی خودرو
 - ✓ وضعیت ظاهری موتور

رنگ و بدنه

- سقف ☒
- شاسی جلو ☒
- شاسی عقب ☒
- ستون ها ☒
- | | | |
|---|---|---|
| B | A | L |
| B | A | R |
- سنبل عقب ☒

آیشن ها

- ☒ زاپاس
- ☒ آینه ها
- ☒ سنسورها
- ☒ کمر بند ایمنی
- ☒ شیشه بالا برها
- ☒ وضعیت اگزوز
- ☒ برف پاک کن ها

چکیده کلیات

- ❑ دیاگ
- ❑ تست رانندگی
- ❑ تطابق کارکرد

✓ کارشناسی شده و سالم است

✖ کارشناسی شده و مشکل دارد

کارشناسی نشده و یا موجود نیست



○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 _____ _____ _____ _____ _____

ایران
...
— —

☒ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒

چکیده گزارش کارشناس

گلگیر جلو راست تعویض شده درب جلو راست رنگ شده *****

***** *