








نام درخواست کننده: نوع خودرو: توبوتا
تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: کمری هیبرید
نام فروشنده: سال ساخت: ۲۰۱۶
تلفن فروشنده: رنگ خودرو: سفید
شماره موتور: شماره شاسی:
انقضای بیمه:
کیلومتر زمان کارشناسی: ۵۹,۱۰۰

تست موتور

دوداگزوز ☒نشت آب ☒نشت روغن ☒کارکرد درجا ☒عملکرد آمپرهای ☒واشر سرسیلندر ☒وضعیت ظاهری موتور ☒

تست فنی

تست رانندگی * ☐پلوسها ☐روغن سوزی ☒میزان فرمان ☐دیسک و صفحه ☒بلبرینگ چرخها ☐وضعیت گیربکس ☒ترمزها، روغن ترمز ☒رنگ/آبرنگ ☒تعویض و مشکل دار ☒صافکاری بدون رنگ ☒کارشناسی شده و سالم است ☒کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☐

رنگ و بدنه

سقف ☒شاسی جلو ☒شاسی عقب ☒ستون ها ☐

✓ C ✓ B ✓ A L

✓ C ✓ B ✓ A R

سینی عقب ☒سینی جلو ☒

آپشن ها

دیاگ ☐سانروف ☒سنسورها ☒زاپاس ☒آینه ها ☒کمر بند ایمنی ☒سیستم فرمان ☒شیشه بالابر ها ☒برف پاک کن ها ☒مکانیزم گرمایش ☒مکانیزم سرمایش ☒عملکرد چراغ ها ☒وضعیت صندلی خودرو ☒

چکیده گزارش کارشناس

//قسمتی از درب صندوق و قسمتی از گلگیر عقب راست و گلگیر عقب چپ رنگ/درب عقب چپ تعویض

//فنی سالم

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید