







نام درخواست کننده: .....  
 نوع خودرو: بیوزوکی .....  
 تلفن درخواست کننده: .....  
 تیپ خودرو: گرند ویتارا .....  
 نام فروشنده: .....  
 سال ساخت: مونتاژ ۱۳۹۰ .....  
 تلفن فروشنده: .....  
 شماره موتور: .....  
 شماره شاسی: .....  
 انقضای بیمه: .....  
 کیلومتر زمان کارشناسی: ۱.۷۳, ۰.۳۲ .....  
 رنگ خودرو: مشکی

## تست موتور

دود آگزوز نشست آب نشست روغن کارکرد درجا عملکرد آمپرها واشر سرسیلندر وضعیت ظاهری موتور 

## تست فنی

تست رانندگی \* پلوسها روغن سوزی میزان فرمان دیسک و صفحه بلبرینگ چرخها وضعیت گیربکس ترمزها، روغن ترمز رنگ/آبرنگ تعویض و مشکل دار صافکاری بدون رنگ کارشناسی شده و سالم است کارشناسی نشده و یا موجود نیست 

## رنگ و بدنه

سقف شاسی جلو شاسی عقب ستون ها 

C ✓ B ✓ A L

✓ C ✓ B ✓ A R

سینی عقب سینی جلو 

## آپشن ها

دیاگ سانروف سنسورها زاپاس آینه ها کمربند ایمنی سیستم فرمان شیشه بالابرها برف پاک کنها مکانیزم گرمایش مکانیزم سرمایش عملکرد چراغها وضعیت صندلی خودرو 

## چکیده گزارش کارشناس

خودروی فوق طی بازدید انجام شده گلگیر عقب و درب عقب و کلاف ستون و ستون عقب و لای درب عقب و درب صندوق سمت چپ و قسمتی از گلگیر جلو چپ و گلگیر عقب راست و قسمتی از درب موتور رنگ میباشد  
 درب جلو سمت چپ و گلگیر جلو راست رنگ و تعویض میباشد  
 سینی جلو و پالونی جلو راست وسینی عقب و کف صندوق و پالونی پشت گلگیر عقب چپ ضربه دارد  
 کلاف ستون و ستون عقب و سقف خودرو سمت چپ جوشکاری و برشکاری دارد  
**لطفاً به مفاد پشت برگه توجه فرمایید**