



نام درخواست کننده: ...

تلفن درخواست کننده: ...

نام فروشنده: ...

تلفن فروشنده: ...

نوع خودرو: جک

تیپ خودرو: J5

سال ساخت: 1393

رنگ خودرو: مشکی

شماره موتور: ...


شماره شاسی: 105077

انقضای بیمه: ...

کیلومتر زمان کارشناسی: 156962

فنی و موتور

رنگ و بدنه

☒ کارشناسی شده و سالم است☒ کارشناسی شده و مشکل دارد☒ کارشناسی نشده و یا موجود نیست☒ ☒ ☒ ☒ ☒

... ..

ایران

☒ سانروف☐ پلوس‌ها☒ دوداگزوز☒ نشست آب☒ نشست روغن☒ کارکرد درجا☐ میزان فرمان☐ روغن سوزی☒ عملکرد چراغ‌ها☒ عملکرد آمپر‌ها☒ مکانیزم گرمایش☒ مکانیزم سرمایش☐ ضربه گیربکس☐ واشر سرسیلندر☐ دیسک و صفحه☐ بلبرینگ چرخ‌ها☐ فرمان هیدرولیک☐ ترمزها، روغن ترمز☒ وضعیت صندلی خودرو☒ وضعیت ظاهری موتور☒ سقف☒ شاسی جلو☒ شاسی عقب☒ ستون‌ها

C	B	A	L
C	B	A	R

☒ سینی عقب

آپشن‌ها

☒ زاپاس☒ آینه‌ها☒ سنسورها☒ کمربند ایمنی☒ شیشه بالابر‌ها☒ وضعیت اگزوز☒ برف پاک‌کن‌ها

چکیده کلیات

☐ دیاگ☐ تست رانندگی☒ تطابق کارکرد

چکیده گزارش کارشناس

گلگیر عقب راست رنگ و لبه بالای راست درب صندوق آبرنگ جزیی دارد