






نام درخواست کننده:	نوع خودرو:	لاماری	شماره موتور:
تلفن درخواست کننده:	تیپ خودرو:	ایما	شماره شاسی:
نام فروشنده:	سال ساخت:	۱,۴۰۳	انقضاء بیمه:
تلفن فروشنده:	رنگ خودرو:	قرمز	کیلومتر زمان کارشناسی:
			۳,۶۷۵



تست موتور

- | | |
|-------------------|---|
| دود اگزوز | ✓ |
| نشت آب | ✓ |
| نشت روغن | ✓ |
| کارکرد درجا | ✓ |
| عملکرد آمپررها | ✓ |
| واشر سرسیلندر | ✓ |
| وضعیت ظاهری موتور | ✓ |

تست فنی

- | | |
|-------------------|---|
| تست رانندگی * | — |
| پلوس‌ها | — |
| روغن سوزی | ✓ |
| میزان فرمان | — |
| دیسک و صفحه | ✓ |
| بلبرینگ چرخ‌ها | — |
| وضعیت گیربکس | ✓ |
| ترمزها، روغن ترمز | ✓ |

- ☒ رنگ/آبرنگ
☒ تعویض و مشکل دار
☒ صافکاری بدون رنگ
☒ کارشناسی شده و سالم است
☐ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

- سقف ✓
 شاسی جلو ✓
 شاسی عقب ✓
 ستون ها ☐
 ✓ C ✓ B ✓ A L
 ✓ C ✓ B ✓ A R
 سینی عقب ✓
 سینی جلو ✓

آپشن ها

- | | |
|-------------------|---|
| دیاگ | — |
| سانروف | ✓ |
| سنسورها | ✓ |
| زاپاس | ✓ |
| آینه ها | ✓ |
| کمر بند ایمنی | ✓ |
| سیستم فرمان | ✓ |
| شیشه بالابر ها | ✓ |
| برف پاک کن ها | ✓ |
| مکانیزم گرمایش | ✓ |
| مکانیزم سرمایش | ✓ |
| عملکرد چراغ ها | ✓ |
| وضعیت صندلی خودرو | ✓ |

چکیده گزارش کارشناس

//بدنہ ی خود رو فاقد رنگ شد گے مے باشد

..//فنی سالم

لطفا به مفاد یشت برگه توجه فرمایید