

کد ایزو: FO_TE_01_01

تاریخ و ساعت: ۱۴۰۴/۰۹/۱۶

نام کارشناسی فنی: حسین دستیار

محل بازدید:

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو



www.switch.ir






۰۲۱-۷۵۳۴۶

Switch

برگه بدون هلوگرام
فاقد ارزش قانونی است

نام درخواست کننده:
تلفن درخواست کننده:
نام فروشنده:
تلفن فروشنده:
نوع خودرو:
تیپ خودرو:
سال ساخت:
رنگ خودرو:
شماره موتور:
شماره شاسی:
انقضای بیمه:
کیلومتر زمان کارشناسی:
آئودی: Q^۵ E-
TRON
۲,۰۲۴
مشکی

تست موتور



دوداگزوز ☒

نشت آب ☒

نشت روغن ☐

کارکرد درجا ☒

عملکرد آمپرها ☒

واشر سرسیلندر ☒

وضعیت ظاهری موتور ☒

تست فنی

تست رانندگی * ☐

پلوس‌ها ☐

روغن سوزی ☒

میزان فرمان ☒

دیسک و صفحه ☐

بلبرینگ چرخ‌ها ☐

وضعیت گیربکس ☐

ترمزها، روغن ترمز ☐

رنگ/آبرنگ ☒

تعویض و مشکل‌دار ☒

صافکاری بدون رنگ ☒

کارشناسی شده و سالم است ☒

کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☐

رنگ و بدنه

سقف ☒

شاسی جلو ☒

شاسی عقب ☒

ستون‌ها ☐

✓ C ✓ B ✓ A L

✓ C ✓ B ✓ A R

سینی عقب ☒

سینی جلو ☒

آپشن‌ها

دیاگ ☒

سانروف ☒

سنسورها ☒

زاپاس ☒

آینه‌ها ☒

کمبربند ایمنی ☒

سیستم فرمان ☐

شیشه بالابرها ☒

برف پاک کن‌ها ☒

مکانیزم گرمایش ☒

مکانیزم سرمایش ☒

عملکرد چراغ‌ها ☒

وضعیت صندلی خودرو ☒

چکیده گزارش کارشناس

بدنه خودرو فاقد رنگ شدگی می‌باشد

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید