

FO_TE_01_01

کد ایزو:

1401/8/1

تاریخ و ساعت:

دستیار

نام کارشناسی فنی:

سویچ

محل بازدید:

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو

Switch





برگه بدون هلوگرام
فاقد ارزش قانونی است

www.switch.ir



۰۲۱-۷۵۳۴۶

نام درخواست کننده: نوع خودرو: هیوندای شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: وراکروز شماره شاسی: 206801
 نام فروشنده: سال ساخت: 2013 انقضاء بیمه:
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: مشکی کیلومتر زمان کارشناسی: 158326



فنی و موتور

- پلوسها
- دود آگزوز
- نشت آب
- نشت روغن
- کارکرد درجا
- میزان فرمان
- روغن سوزی
- تست رانندگی
- عملکرد چراغها
- عملکرد آمپرها
- مکانیزم گرمایش
- مکانیزم سرمایش
- وضعیت گیربکس
- واشر سرسیلندر
- دیسک و صفحه
- بلبرینگ چرخها
- ترمزها، روغن ترمز
- وضعیت ظاهری موتور
- رنگ/ابرنگ
- تعویض و مشکلدار
- صافکاری بدون رنگ
- کارشناسی شده و سالم است
- کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

- سقف
- شاسی جلو
- شاسی عقب
- ستون ها
- C B A L
- C B A R
- سینی عقب
- سینی جلو

آپشن ها

- دیاگ
- سانروف
- سنسورها
- زاپاس
- آینه ها
- کمربند ایمنی
- سیستم فرمان
- شیشه بالابرها
- برف پاک کنها
- وضعیت صندلی خودرو

ایران

چکیده گزارش کارشناس

گلگیر عقب سمت راست کیلر رنگ دارد// اطراف خودرو لیسه گیری دارد//

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید