



نام درخواست کننده: نوع خودرو: ب.ام.د. شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: سری ۳ شماره شاسی:
 نام فروشنده: سال ساخت: کروک انقضای بیمه:
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: سفید صدفی کیلومتر زمان کارشناسی: ۱.۶۵,۴۹.۰۰

تست موتور

دود اگزوز ☒نشت آب ☒نشت روغن ☒کارکرد درجا ☒عملکرد آمپر ها ☒واشر سرسیلندر ☒وضعیت ظاهری موتور ☒





رنگ و بدنه

سقف ☒شاسی جلو ☒شاسی عقب ☒ستون ها ☐


✓	C	✓	B	✓	A	L
✓	C	✓	B	✓	A	R

سینی عقب ☒سینی جلو ☒

آپشن ها

دیاگ ☐سانروف ☒سنسورها ☒زاپاس ☒آینه ها ☒کمر بند ایمنی ☒سیستم فرمان ☒شیشه بالابر ها ☒برف پاک کن ها ☒مکانیزم گرمایش ☒مکانیزم سرمایش ☒عملکرد چراغ ها ☒وضعیت صندلی خودرو ☒

تست فنی

تست رانندگی * ☐پلوس ها ☐روغن سوزی ☒میزان فرمان ☐دیسک و صفحه ☐بلبرینگ چرخ ها ☐وضعیت گیربکس ☐ترمزها، روغن ترمز ☒رنگ/آبرنگ ☒تعویض و مشکل دار ☒صافکاری بدون رنگ ☐کارشناسی شده و سالم است ☒کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☐

چکیده گزارش کارشناس

گلگیر های جلو تعویض و رنگ // درب جلو راست رنگ // گلگیر عقب راست رنگ // طوق گلگیر عقب چپ ابرنگ // سینی جلو ضربه دارد

سیستم فرمان // نشت روغن از سمت موتور و هیدرولیک // دود اگزوز // بخار روغن
 لطفاً به مفاد پشت برگه توجه فرمایید