






نام درخواست کننده:.....	نوع خودرو:.....	شماره موتور:.....
تلفن درخواست کننده:.....	تپ خودرو:.....	شماره شاسی:.....
نام فروشنده:.....	سال ساخت:.....	انقضاء بیمه:.....
تلفن فروشنده:.....	رنگ خودرو:.....	کیلومتر زمان کارشناسی:.....۱.۶



تست موتور

- | | |
|-------------------|---|
| دود اگزوز | ✓ |
| نشت آب | ✓ |
| نشت روغن | ✓ |
| کارکرد درجا | ✓ |
| عملکرد آمپررها | ✓ |
| واشر سرسیلندر | ✓ |
| وضعیت ظاهری موتور | ✓ |

تست فنی

- | | |
|-------------------|---|
| تست رانندگی * | — |
| پلوس‌ها | — |
| روغن سوزی | ✓ |
| میزان فرمان | — |
| دیسک و صفحه | — |
| بلبرینگ چرخ‌ها | — |
| وضعیت گیربکس | — |
| ترمزها، روغن ترمز | ✓ |

- ☒ رنگ/آبرنگ
☒ تعویض و مشکل دار
☒ صافکاری بدون رنگ
☒ کارشناسی شده و سالم است
☐ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

- سقف ✓
 شاسی جلو ✓
 شاسی عقب ✓
 ستون ها ☐
 ✓ C ✓ B ✓ A L
 ✓ C ✓ B ✓ A R
 سینی عقب ✓
 سینی جلو ✓

آپشن ها

- | | |
|---|-------------------|
| ✓ | دیگ |
| ✓ | سانروف |
| ✓ | سنسورها |
| ✓ | زاپاس |
| ✓ | آینه ها |
| ✓ | کمر بند ایمنی |
| ✓ | سیستم فرمان |
| ✓ | شیشه بالابر ها |
| ✓ | برف پاک کن ها |
| ✓ | مکانیزم گرمایش |
| ✓ | مکانیزم سرمایش |
| ✓ | عملکرد چراغ ها |
| ✓ | وضعیت صندلی خودرو |

چکیده گزارش کارشناس

•//بدنه خود رو فاقد رنگ میباشد

لطفا به مفاد یشت برگه توجه فرمایید