







نام درخواست کننده:
 تلفن درخواست کننده:
 نام فروشنده:
 تلفن فروشنده:

نوع خودرو:
 تیپ خودرو: ۲۰۰۸
 سال ساخت: ۱,۳۹۸
 رنگ خودرو:

شماره موتور:
 شماره شاسی:
 انقضاء بیمه:
 کیلومتر زمان کارشناسی: ۴۷,۰۰۰

تست موتور

دود آگزوز نشست آب نشست روغن کارکرد درجا عملکرد آمپرها واشر سرسیلندر وضعیت ظاهری موتور

تست فنی

تست رانندگی * پلوس‌ها روغن سوزی میزان فرمان دیسک و صفحه بلبرینگ چرخ‌ها وضعیت گیربکس ترمزها، روغن ترمز رنگ/آبرنگ تعویض و مشکل‌دار صافکاری بدون رنگ کارشناسی شده و سالم است کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

سقف شاسی جلو شاسی عقب ستون‌ها

✓ C ✓ B ✓ A L

✓ C ✓ B ✓ A R

سینی عقب سینی جلو

آپشن‌ها

دیاگ سانروف سنسورها زاپاس آینه‌ها کمربند ایمنی سیستم فرمان شیشه بالابرها برف پاک‌کن‌ها مکانیزم گرمایش مکانیزم سرمایش عملکرد چراغ‌ها وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

چراغ دنده عقب سوخته

بدنه بدون رنگ/درب جلو راست اصلاح رنگ /رنگ /درب عقب اصلاح رنگ ///گلگیر عقب راست صافکاری دارد

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید