








نام درخواست کننده:
 تلفن درخواست کننده:
 نام فروشنده:
 تلفن فروشنده:
 نوع خودرو: سایپا
 تیپ خودرو: شاهین
 سال ساخت: ۱۴۰۳
 رنگ خودرو: سفید
 شماره موتور:
 شماره شاسی:
 انقضای بیمه:
 کیلومتر زمان کارشناسی: ۶,۲۳۷

تست موتور



- ☒ دود اگزوز
☒ نشت آب
☒ نشت روغن
☒ کارکرد درجا
☒ عملکرد آمپر
☒ واشر سرسیلندر
☒ وضعیت ظاهری موتور

تست فنی

- ☐ تست رانندگی *
☐ پلوسها
☒ روغن سوزی
☐ میزان فرمان
☒ دیسک و صفحه
☐ بلبرینگ چرخها
☒ وضعیت گیربکس
☒ ترمزها، روغن ترمز

- ☒ رنگ/آبرنگ
☒ تعویض و مشکل دار
☒ صافکاری بدون رنگ
☒ کارشناسی شده و سالم است
☐ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

- ☒ سقف
☒ شاسی جلو
☒ شاسی عقب
☐ ستون ها
☒ C B A L
☒ C B A R
☒ سینی عقب
☒ سینی جلو

آپشن ها

- ☐ دیاگ
☒ سانروف
☒ سنسورها
☒ زاپاس
☒ آینه ها
☒ کمر بند ایمنی
☒ سیستم فرمان
☒ شیشه بالابر
☒ برف پاک کنها
☒ مکانیزم گرمایش
☒ مکانیزم سرمایش
☒ عملکرد چراغها
☒ وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

بدنه ی خودرو فاقد رنگ شدگی میباشد

فنی سالم

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید