




نام درخواست کننده:	نوع خودرو: رنو	شماره موتور:
تلفن درخواست کننده:	تیپ خودرو: تندر 90 پلاس	شماره شاسی: 7366
نام فروشنده:	سال ساخت: 1397	انقضاء بیمه:
تلفن فروشنده:	رنگ خودرو: سفید	کیلومتر زمان کارشناسی: 104355

فنی و موتور

رنگ و بدنه



- ☒ سانروف
- ☐ پلوس ها
- ☒ دوداگزوز
- ☒ نشت آب
- ☒ نشت روغن
- ☒ کارکرد درجا
- ☐ میزان فرمان
- ☒ روغن سوزی
- ☒ عملکرد چراغ ها
- ☒ عملکرد آمپر ها
- ☒ مکانیزم گرمایش
- ☒ مکانیزم سرمایش
- ☐ ضربه گیربکس
- ☐ واشر سرسیلندر
- ☐ دیسک و صفحه
- ☐ بلبرینگ چرخ ها
- ☒ فرمان هیدرولیک
- ☒ ترمزها، روغن ترمز
- ☒ وضعیت صندلی خودرو
- ☒ وضعیت ظاهری موتور

- ☒ سقف
- ☒ شاسی جلو
- ☒ شاسی عقب
- ☒ ستون ها

C	B	A	L
C	B	A	R

- ☒ سینی عقب

آپشن ها

- ☒ زاپاس
- ☒ آینه ها
- ☒ سنسورها
- ☒ کمربند ایمنی
- ☒ شیشه بالابر ها
- ☒ وضعیت اگزوز
- ☒ برف پاک کن ها

چکیده کلیات


- ☐ دیاگ
- ☐ تست رانندگی
- ☐ تطابق کارکرد

☒ کارشناسی شده و سالم است

☐ کارشناسی شده و مشکل دارد

☐ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

XXXX



چکیده گزارش کارشناس

گلگیر جلوراست تعویض شده—بدنه قری و خط و خش جزئی دارد *****
