








نام درخواست کننده:
 تلفن درخواست کننده:
 نام فروشنده:
 تلفن فروشنده:

نوع خودرو:
 تیپ خودرو:
 سال ساخت:
 رنگ خودرو:

شماره موتور:
 شماره شاسی:
 انقضای بیمه:
 کیلومتر زمان کارشناسی:۱۸۸,۶۲۵



تست موتور

- دود آگزوز
- نشست آب
- نشست روغن
- کارکرد درجا
- عملکرد آمپرها
- واشر سرسیلندر
- وضعیت ظاهری موتور

تست فنی

- تست رانندگی *
- پلوسها
- روغن سوزی
- میزان فرمان
- دیسک و صفحه
- بلبرینگ چرخها
- وضعیت گیربکس
- ترمزها، روغن ترمز

- رنگ/آبرنگ
- تعویض و مشکل دار
- صافکاری بدون رنگ
- کارشناسی شده و سالم است
- کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

- سقف
- شاسی جلو
- شاسی عقب
- ستون ها
- AL
- AR
- سینی عقب
- سینی جلو

آپشن ها

- دیاگ
- سانروف
- سنسورها ۳
- زاپاس
- آینه ها
- کمربند ایمنی
- سیستم فرمان
- شیشه بالابرها
- برف پاک کنها
- مکانیزم گرمایش
- مکانیزم سرمایش
- عملکرد چراغها
- وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

نشست روغن/گرمکن صندلی راست نیاز به بازدید دارد

درب و گلگیر جلو سمت چپ تعویض و رنگ/گلگیر عقب راست رنگ/صافکاری و خط و خش و لیسه گیری اطراف خودرو

سینی عقب ضربه دارد سینی سرشاسی عقب راست ضربه دارد/

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید