

FO_TE_01_01

کد ایزو:

۱۴۰۴/۰۴/۱۱

تاریخ و ساعت:

حمید رضا اشرف

نام کارشناسی فنی:

محل بازدید:

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو

Switch

برگه بدون هلوگرام
فاقد ارزش قانونی است





www.switch.ir



۰۲۱-۷۵۳۴۶

نام درخواست کننده: نوع خودرو: شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: شماره شاسی:
 نام فروشنده: سال ساخت: انقضای بیمه:
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: سفید
 کیلومتر زمان کارشناسی: ۱۵,۹۵۷

تست موتور

دوداگزوز ☒نشت آب ☒نشت روغن ☒کارکرد درجا ☒عملکرد آمپرهای ☒واشر سرسیلندر ☒وضعیت ظاهری موتور ☒

تست فنی

تست رانندگی * ☐پلوس‌ها ☐روغن سوزی ☒میزان فرمان ☐دیسک و صفحه ☒بلبرینگ چرخ‌ها ☐وضعیت گیربکس ☒ترمزها، روغن ترمز ☒رنگ/آبرنگ ☒تعویض و مشکل‌دار ☒صافکاری بدون رنگ ☒کارشناسی شده و سالم است ☒کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☐

رنگ و بدنه

سقف ☒شاسی جلو ☒شاسی عقب ☒ستون‌ها ☐

✓	C	✓	B	✓	A	L
≡	C	✓	B	✓	A	R

سینی عقب ☒سینی جلو ☒

آپشن‌ها

دیاگ ☐سانروف ☒سنسورها ☒زاپاس ☒آینه‌ها ☒کمربند ایمنی ☒سیستم فرمان ☒شیشه بالابرهای ☒برف پاک‌کن‌ها ☒مکانیزم گرمایش ☒مکانیزم سرمایش ☒عملکرد چراغ‌ها ☒وضعیت صندلی خودرو ☒

چکیده گزارش کارشناس

درب موتور تعویض و رنگ و ابرنگ/درب جلو راست و گلگیر عقب راست تا بالای ستون عقب راست و درب صندوق رنگ
 /میباشد/سینی جلو ضربه جزئی دارد/سینی عقب و کف صندوق نیاز به بازدید
 سانروف نیاز به بازدید/جلو بندی و سیستم فرمان نیاز به بازدید/نشت روغن جزئی از سمت موتور/نشت آب جزئی نیاز به
 لطفاً به مفاد پشت برگه توجه فرمایید