








نام درخواست کننده:
 تلفن درخواست کننده:
 نام فروشنده:
 تلفن فروشنده:
 نوع خودرو:
 تیپ خودرو:
 سال ساخت:
 رنگ خودرو:
 شماره موتور:
 شماره شاسی:
 انقضای بیمه:
 کیلومتر زمان کارشناسی:
 جک:
 ۵۵
 ۱,۳۹۹
 سفید

تست موتور



- دود آگزوز ☒ X
 نشت آب ☒ ✓
 نشت روغن ☒ X
 کارکرد درجا ☒ ✓
 عملکرد آمپر ها ☒ ✓
 واشر سرسیلندر ☒ ✓
 وضعیت ظاهری موتور ☒ ✓

تست فنی

- تست رانندگی * ☐ -
 پلوس ها ☐ -
 روغن سوزی ☒ ✓
 میزان فرمان ☐ -
 دیسک و صفحه ☒ ✓
 بلبرینگ چرخ ها ☐ -
 وضعیت گیربکس ☒ ✓
 ترمزها، روغن ترمز ☒ ✓

- رنگ/آبرنگ ☒ ✓
 تعویض و مشکل دار ☒ X
 صافکاری بدون رنگ ☒ ✓
 کارشناسی شده و سالم است ☒ ✓
 کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☐ -

رنگ و بدنه

- سقف ☒ ✓
 شاسی جلو ☒ ✓
 شاسی عقب ☒ ✓
 ستون ها ☐
 C ✓ B ✓ A L
 C ✓ B ✓ A R
 سینی عقب ☒ ✓
 سینی جلو ☒ ✓

آپشن ها

- دیاگ ☐ -
 سانروف ☒ ✓
 سنسورها ☒ ✓
 زاپاس ☒ ✓
 آینه ها ☒ ✓
 کمر بند ایمنی ☒ ✓
 سیستم فرمان ☒ ✓
 شیشه بالابر ها ☒ ✓
 برف پاک کن ها ☒ ✓
 مکانیزم گرمایش ☒ ✓
 مکانیزم سرمایش ☒ ✓
 عملکرد چراغ ها ☒ ✓
 وضعیت صندلی خودرو ☒ X

چکیده گزارش کارشناس

قسمتی از گلگیر و طوق گلگیر عقب چپ رنگ می باشد

نشستی روغن از توربو و خنک کن گیربکس مشاهده شد
 ریل برقی صندلی سمت راننده صدا دارد

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید