








نام درخواست کننده: نوع خودرو: شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: شماره شاسی:
 نام فروشنده: سال ساخت: انقضای بیمه:
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: کیلومتر زمان کارشناسی: ۱۰۰,۵۸۳

تست موتور



- دوداگزوز ☒
 نشت آب ☒
 نشت روغن ☒
 کارکرد درجا ☒
 عملکرد آمپرها ☒
 واشر سرسیلندر ☒
 وضعیت ظاهری موتور ☒

تست فنی

- تست رانندگی * ☐
 پلوسها ☐
 روغن سوزی ☒
 میزان فرمان ☐
 دیسک و صفحه ☒
 بلبرینگ چرخها ☐
 وضعیت گیربکس ☒
 ترمزها، روغن ترمز ☒

رنگ/آبرنگ ☒تعویض و مشکل دار ☒صافکاری بدون رنگ ☒کارشناسی شده و سالم است ☒کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☐

رنگ و بدنه

- سقف ☒
 شاسی جلو ☒
 شاسی عقب ☒
 ستون ها ☐
 A L ☒
 B ☒
 C ☒
 A R ☒
 B ☒
 C ☒
 سینی عقب ☒
 سینی جلو ☒

آپشن ها

- دیاگ ☐
 سانروف ☒
 سنسورها ☒
 زاپاس ☒
 آینه ها ☒
 کمر بند ایمنی ☒
 سیستم فرمان ☒
 شیشه بالابر ها ☒
 برف پاک کن ها ☒
 مکانیزم گرمایش ☒
 مکانیزم سرمایش ☒
 عملکرد چراغ ها ☒
 وضعیت صندلی خودرو ☒

چکیده گزارش کارشناس

بدنه خودرو فاقد رنگ میباشد

نشت روغن از سمت موتور/گیربکس نیاز به یازدید/جلو بندی نیاز به بازدید

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید