

کد ایزو: FO_TE_01_01

تاریخ و ساعت: ۱۴۰۴/۰۹/۱۶

نام کارشناسی فنی: حسین دستیار

محل بازدید:

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو



www.switch.ir

۰۲۱-۷۵۳۴۶

Switch

برگه بدون هلوگرام
فاقد ارزش قانونی است

نام درخواست کننده:
تلفن درخواست کننده:
نام فروشنده:
تلفن فروشنده:
نوع خودرو: سیتروئن
تیپ خودرو: () مونتاژ C۳
سال ساخت: ۱۳۹۸
رنگ خودرو: سفید
شماره موتور:
شماره شاسی:
انقضای بیمه:
کیلومتر زمان کارشناسی: ۱.۰.۲, ۱.۰.۶, ۱.۰.۶, ۱.۰.۶

تست موتور

دود آگزوز ☒

نشت آب ☒

نشت روغن ☐

کارکرد درجا ☒

عملکرد آمپر ها ☒

واشر سرسیلندر ☒

وضعیت ظاهری موتور ☒

رنگ و بدنه

سقف ☒

شاسی جلو ☒

شاسی عقب ☒

ستون ها ☐

✓ C ✓ B ✓ A L
✓ C ✓ B ✓ A R

سینی عقب ☒

سینی جلو ☒

آپشن ها

دیاگ ☐

سانروف ☒

سنسورها ☒

زاپاس ☒

آینه ها ☒

کمر بند ایمنی ☒

سیستم فرمان ☐

شیشه بالابر ها ☒

برف پاک کن ها ☒

مکانیزم گرمایش ☒

مکانیزم سرمایش ☒

عملکرد چراغ ها ☒

وضعیت صندلی خودرو ☒

تست فنی

تست رانندگی * ☐

پلوس ها ☐

روغن سوزی ☒

میزان فرمان ☒

دیسک و صفحه ☐

بلبرینگ چرخ ها ☐

وضعیت گیربکس ☐

ترمزها، روغن ترمز ☐






رنگ / آبرنگ ☒

تعویض و مشکل دار ☒

صافکاری بدون رنگ ☐

کارشناسی شده و سالم است ☒

کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☐



چکیده گزارش کارشناس

لبه درب موتور رنگ و الباقی ابرنگ // گلگیر جلو راست رنگ // لبه درب جلو راست ابرنگ // سینی چراغ جلو ضربه دارد

شیشه جلو ترک دارد...

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید