








نام درخواست کننده:
 تلفن درخواست کننده:
 نام فروشنده:
 تلفن فروشنده:
 نوع خودرو:
 تیپ خودرو:
 سال ساخت:
 رنگ خودرو:
 شماره موتور:
 شماره شاسی:
 انقضای بیمه:
 کیلومتر زمان کارشناسی:

تست موتور

دود آگزوز ☒نشت آب ☒نشت روغن ☒کارکرد درجا ☒عملکرد آمپر ها ☒واشر سرسیلندر ☒وضعیت ظاهری موتور ☒

تست فنی

تست رانندگی * ☒پلوس ها ☒روغن سوزی ☒میزان فرمان ☒دیسک و صفحه ☒بلبرینگ چرخ ها ☒وضعیت گیربکس ☒ترمزها، روغن ترمز ☒رنگ/آبرنگ ☒تعویض و مشکل دار ☒صافکاری بدون رنگ ☒کارشناسی شده و سالم است ☒کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☒

رنگ و بدنه

سقف ☒شاسی جلو ☒شاسی عقب ☒ستون ها ☐

✓ C ✓ B ✓ A L

✓ C ✓ B ✓ A R

سینی عقب ☒سینی جلو ☒

آپشن ها

- دیاگ

✓ سانروف

✓ سنسورها

✓ زاپاس

✓ آینه ها

✓ کمر بند ایمنی

✓ سیستم فرمان

✓ شیشه بالابر ها

✓ برف پاک کن ها

✓ مکانیزم گرمایش

✓ مکانیزم سرمایش

✓ عملکرد چراغ ها

✓ وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

گلگیر عقب چپ رنگ و آبرنگ دارد

دود سیاه و دسته موتور هانیاز به بازدید دارد

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید