

مشخصات خودرو			
برند خودرو: میتسوبیشی	تیپ: ASX	پکیج:	سال ساخت: ۲۰۱۸
رنگ خودرو: مشکی	رنگ داخل: مشکی	کارکرد: ۱۹۲۴۴ کیلومتر	کد خودرو: DC2269
تاریخ کارشناسی: ۹۸/۱۰/۲	ساعت: ۱۱:۳۰	نام مشتری:	هزینه کارشناسی:
شماره شاسی: JMBXTGA2WJZ001243	شماره موتور:	کارشناس: خان محمدی	
کارشناسی بدنه			
تمامی قسمتهای بدنه شامل سقف خودرو، درب موتور گلگیرها، درب ها، ستون ها، صندوق عقب ، شاسی ، رکاب ها، سپرها، چراغ ها و شیشه و آینه ها و سایر متعلقات مربوطه کنترل و مورد معیوب مشاهده <input type="checkbox"/> نشد / <input checked="" type="checkbox"/> شد. (به شرح ذیل)			
- خودرو فاقد رنگ شدگی است - اطراف خودرو خط و خش جزئی دارد - درب عقب چپ فرورفتگی جزئی دارد		-	
کارشناسی فنی			
<ul style="list-style-type: none"> ● تمامی قسمتهای داخلی کابین خودرو کنترل شد و مورد معیوب مشاهده <input checked="" type="checkbox"/> نشد / <input type="checkbox"/> شد. (به شرح ذیل) ● بخش های زیر درب موتور، زیر خودرو ، لاستیک ها کنترل شده و مورد معیوب مشاهده <input checked="" type="checkbox"/> نشد / <input type="checkbox"/> شد. (به شرح ذیل) ● امکان انجام تست دیاگ برای این خودرو وجود <input checked="" type="checkbox"/> دارد / <input type="checkbox"/> ندارد و خطایی مشاهده <input checked="" type="checkbox"/> نشد / <input type="checkbox"/> شد. (به شرح ذیل) ● کارکرد کیلومتری با وضعیت ظاهری خودرو مطابقت <input checked="" type="checkbox"/> دارد / <input type="checkbox"/> ندارد 			
کارشناسی آپشن			
خودرو دارای آپشن های پیشگیری تصادف. سنسور جلو. ESP. ۲ گرم ۲ سرد. کروزر کنترل. پانوراما. آینه تاشو. شیفتز پشت فرمان می باشد و مورد معیوب مشاهده <input checked="" type="checkbox"/> نشد / <input type="checkbox"/> شد. (به شرح ذیل)			
محل امضا و مهر		هولوگرام	

(نسخه چاپ شده بدون هولوگرام فاقد اعتبار میباشد)