


.....	شماره موتور:	نوع خودرو: میسویش	نام درخواست کننده:
2564	شماره شاسی:	تیپ خودرو: اوتلندر	تلفن درخواست کننده:
.....	انقضای بیمه:	سال ساخت: 2018	نام فروشنده:
75206	کیلومتر زمان کارشناسی:	رنگ خودرو: قهوه ای	تلفن فروشنده:



فنی و موتور

- سانروف
- پلوسها
- دوداگزوز
- نشت آب
- نشت روغن
- کارکرد درجا
- میزان فرمان
- روغن سوزی
- عملکرد چراغها
- عملکرد آمپرها
- مکانیزم گرمایش
- مکانیزم سرمایش
- ضربه گیربکس
- واشر سرسیلندر
- دیسک و صفحه
- بلبرینگ چرخها
- فرمان هیدرولیک
- ترمزها، روغن ترمز
- وضعیت صندلی خودرو
- وضعیت ظاهری موتور

رنگ و بدنه

- سقف
 - شاسی جلو
 - شاسی عقب
 - ستونها
- | | | | |
|---|---|---|---|
| C | B | A | L |
| C | B | A | R |
- سینی عقب

آپشنها

- زاپاس
- آینهها
- سنسورها
- کمربند ایمنی
- شیشه بالابرها
- وضعیت اگزوز
- برف پاک کنها

چکیده کلیات

- دیاگ
- تست رانندگی
- تطابق کارکرد

کارشناسی شده و سالم است

کارشناسی شده و مشکل دارد

کارشناسی نشده و یا موجود نیست

چکیده گزارش کارشناس

خودرو بدون رنگ میباشد