






نام درخواست کننده:	نوع خودرو:	شماره موتور:
تلفن درخواست کننده:	تیپ خودرو:	شماره شاسی: NAGC۱AB49N۱۰۰۱
نام فروشنده:	سال ساخت:	انقضاء بیمه:
تلفن فروشنده:	رنگ خودرو:	کیلومتر زمان کارشناسی: ۲۸،۶۴۲



تست موتور

- دود اگزوز ✓
نشت آب ✓
نشت روغن ✓
کارکرد درجا ✓
عملکرد آمپررها ✓
واشر سرسیلندر ✓
وضعیت ظاهری موتور ✓

تست فنی

- | | |
|-------------------|---|
| تست رانندگی * | — |
| پلوس‌ها | — |
| روغن سوزی | ✓ |
| میزان فرمان | — |
| دیسک و صفحه | ✓ |
| بلبرینگ چرخ‌ها | — |
| وضعیت گیربکس | — |
| ترمزها، روغن ترمز | ✓ |

- ☒ رنگ/آبرنگ
☒ تعویض و مشکل دار
☒ صافکاری بدون رنگ
☒ کارشناسی شده و سالم است
☐ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

- سقف ✓
 شاسی جلو ✓
 شاسی عقب ✓
 ستون ها ☐
 ✓ C ✓ B ✓ A L
 ✓ C ✓ B ✓ A R
 سینی عقب ✓
 سینی جلو ✓

آپشن ها

- | | |
|---|-------------------|
| ✓ | دیاگ |
| ✓ | سانروف |
| ✓ | سنسورها |
| ✓ | زاپاس |
| ✓ | آینه ها |
| ✓ | کمر بند ایمنی |
| ✓ | سیستم فرمان |
| ✓ | شیشه بالابر ها |
| ✓ | برف پاک کن ها |
| ✓ | مکانیزم گرمایش |
| ✓ | مکانیزم سرمایش |
| ✓ | عملکرد چراغ ها |
| ✓ | وضعیت صندلی خودرو |

چکیده گزارش کارشناس

•//بدنه خود را و فاقد رنگ میباشد

خطاهای دیاگ: خطای سنسور های جلو چپ و راست

خطای سیستم ضد سرقت ایمو بلازر

لطفا به مفاد یشت برگه توجه فرمایید