








نام درخواست کننده: نوع خودرو: چانگان
تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: موتاز CS35
نام فروشنده: سال ساخت: ۱۳۹۶
تلفن فروشنده: رنگ خودرو: خاکستری
شماره موتور: شماره شاهلی: IRPC961173JW704
انقضای بیمه:
کیلومتر زمان کارشناسی: ۶۴۰۱۹

تست موتور

☒ دود اگزوز☒ نشت آب☒ نشت روغن☒ کارکرد درجا☒ عملکرد آمپر ها☒ واشر سرسیلندر☒ وضعیت ظاهری موتور

تست فنی

☐ تست رانندگی *☐ پلوس ها☒ روغن سوزی☐ میزان فرمان☒ دیسک و صفحه☐ بلبرینگ چرخ ها☒ وضعیت گیربکس☒ ترمزها، روغن ترمز☒ رنگ/آبرنگ☒ تعویض و مشکل دار☒ صافکاری بدون رنگ☒ کارشناسی شده و سالم است☐ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

☒ سقف☒ شاسی جلو☒ شاسی عقب☐ ستون ها☒ C B A L☒ C B A R☒ سینی عقب☒ سینی جلو

آپشن ها

☐ دیاگ☒ سانروف☒ سنسورها☒ زاپاس☒ آینه ها☒ کمر بند ایمنی☒ سیستم فرمان☒ شیشه بالابر ها☒ برف پاک کن ها☒ مکانیزم گرمایش☒ مکانیزم سرمایش☒ عملکرد چراغ ها☒ وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

درب عقب و گلگیر عقب سمت راست و گلگیر جلو سمت چپ رنگ شده

سیستم فرمان نیاز به بازدید دارد

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید