




نام درخواست کننده: ..... نوع خودرو: ..... چانگان  
تلفن درخواست کننده: ..... تیپ خودرو: ..... CS۵۵  
نام فروشنده: ..... سال ساخت: ..... ۲،۰۲۴  
تلفن فروشنده: ..... رنگ خودرو: ..... مشکی  
شماره موتور: ..... شماره شاسی: .....  
انقضای بیمه: .....  
کیلومتر زمان کارشناسی: ..... ۲۷،۳۸۷

## تست موتور

دود اگزوز ☒نشت آب ☒نشت روغن ☐کارکرد درجا ☒عملکرد آمپر ها ☒واشر سرسیلندر ☒وضعیت ظاهری موتور ☒

## تست فنی

تست رانندگی \* ☐پلوس ها ☒روغن سوزی ☒میزان فرمان ☒دیسک و صفحه ☒بلبرینگ چرخ ها ☒وضعیت گیربکس ☒ترمزها، روغن ترمز ☒رنگ/آبرنگ ☒تعویض و مشکل دار ☒صافکاری بدون رنگ ☒کارشناسی شده و سالم است ☒کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☐

## رنگ و بدنه

سقف ☒شاسی جلو ☒شاسی عقب ☒ستون ها ☐

✓ C ✓ B ✓ A L

✓ C ✓ B ✓ A R

سینی عقب ☒سینی جلو ☒

## آپشن ها

دیاگ ☒سانروف ☒سنسورها ☒زاپاس ☒آینه ها ☒کمر بند ایمنی ☒سیستم فرمان ☒شیشه بالابر ها ☒برف پاک کن ها ☒مکانیزم گرمایش ☒مکانیزم سرمایش ☒عملکرد چراغ ها ☒وضعیت صندلی خودرو ☒

## چکیده گزارش کارشناس

///بدنه خودرو فاقد رنگ شدگی میباشد

///

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید