








نام درخواست کننده: نوع خودرو: تپوتا شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: کمری شماره شاسی: AUXA۱۰۴۱۷۲۲۵۰۰
 نام فروشنده: سال ساخت: سفید صدفی انقضاء بیمه:
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: کیلومتر زمان کارشناسی: ۱۳۵،۲۷۳

تست موتور

دود اگزوز ☒نشت آب ☒نشت روغن ☒کارکرد درجا ☒عملکرد آمپر ها ☒واشر سرسیلندر ☒وضعیت ظاهری موتور ☒

تست فنی

تست رانندگی * ☐پلوس ها ☐روغن سوزی ☒میزان فرمان ☐دیسک و صفحه ☒بلبرینگ چرخ ها ☐وضعیت گیربکس ☐ترمزها، روغن ترمز ☒رنگ/آبرنگ ☒تعویض و مشکل دار ☒صافکاری بدون رنگ ☒کارشناسی شده و سالم است ☒کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☐

رنگ و بدنه

سقف ☒شاسی جلو ☒شاسی عقب ☒ستون ها ☐

✓ C ✓ B ✓ A L

✓ C ✓ B ✓ A R

سینی عقب ☒سینی جلو ☒

آپشن ها

دیاگ ☒سانروف ☒سنسورها ☒زاپاس ☒آینه ها ☒کمر بند ایمنی ☒سیستم فرمان ☒شیشه بالابر ها ☒برف پاک کن ها ☒مکانیزم گرمایش ☒مکانیزم سرمایش ☒عملکرد چراغ ها ☒وضعیت صندلی خودرو ☒

چکیده گزارش کارشناس

درب جلو راست خودرو رنگ می باشد

گلگیر جلو راست خودرو ابرنگ می باشد

سیستم جلوبندی و فرمان نیاز به بازدید دارد

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید