








نام درخواست کننده: نوع خودرو: ب.ام.و شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: سری ۱ هاچ شماره شاسی:
 نام فروشنده: سال ساخت: بک انقضای بیمه:
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: آبی کیلومتر زمان کارشناسی: ۱.۶۴,۵۷۶.....

تست موتور

دوداگزور ☒نشت آب ☒نشت روغن ☒کارکرد درجا ☒عملکرد آمپرهای ☒واشر سرسیلندر ☒وضعیت ظاهری موتور ☒

تست فنی

تست رانندگی * ☒پلوسها ☒روغن سوزی ☒میزان فرمان ☒دیسک و صفحه ☒بلبرینگ چرخها ☒وضعیت گیربکس ☒ترمزها، روغن ترمز ☒رنگ/آبرنگ ☒تعویض و مشکل دار ☒صافکاری بدون رنگ ☒کارشناسی شده و سالم است ☒کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☒

رنگ و بدنه

سقف ☒شاسی جلو ☒شاسی عقب ☒ستون ها ☒

C C B B A A L L

✓ C ✓ B ✓ A R

سینی عقب ☒سینی جلو ☒

آپشن ها

دیاگ ☒سانروف ☒سنسورها ☒زاپاس ☒آینه ها ☒کمر بند ایمنی ☒سیستم فرمان ☒شیشه بالابر ها ☒برف پاک کن ها ☒مکانیزم گرمایش ☒مکانیزم سرمایش ☒عملکرد چراغ ها ☒وضعیت صندلی خودرو ☒

چکیده گزارش کارشناس

قسمتی از سقف و قسمتی از درب جلو چپ رنگ/درب موتور و گلگیر جلو راست رنگ گلگیر جلو چپ تعویض و رنگ/درب
 صندوق رنگ/کلاف بالا بالا سمت چپ و ستون جلو چپ رنگ/دیاق پشت سپر و سینی عقب ضربه دارد/دیاق پشت سپر جلو
 //ضربه دارد

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید