








نام درخواست کننده:
 تلفن درخواست کننده:
 نام فروشنده:
 تلفن فروشنده:

نوع خودرو: هیوندای
 تیپ خودرو: سانتافه
 سال ساخت: (ix 45)
 رنگ خودرو: خاکستری
 شماره موتور:
 شماره شاسی:
 انقضای بیمه:
 کیلومتر زمان کارشناسی: ۱.۱.۲, ۷.۴.۶.۱.۱

تست موتور

دود آگزوز نشست آب نشست روغن کارکرد درجا عملکرد آمپرها واشر سرسیلندر وضعیت ظاهری موتور

تست فنی

تست رانندگی * پلوس‌ها روغن سوزی میزان فرمان دیسک و صفحه بلبرینگ چرخ‌ها وضعیت گیربکس ترمزها، روغن ترمز رنگ/آبرنگ تعویض و مشکل‌دار صافکاری بدون رنگ کارشناسی شده و سالم است کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

سقف شاسی جلو شاسی عقب ستون‌ها

✓ C ✓ B ✓ A L

✓ C ✓ B ✓ A R

سینی عقب سینی جلو

آپشن‌ها

- دیاگ ✓ سانروف ✓ سنسورها ✓ زاپاس ✓ آینه‌ها ✓ کمربند ایمنی ✓ سیستم فرمان ✓ شیشه بالابرها ✓ برف پاک‌کن‌ها ✓ مکانیزم گرمایش ✓ مکانیزم سرمایش ✓ عملکرد چراغ‌ها ✓ وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

گلگیر عقب سمت چپ رنگ‌شدگی دارد/درب عقب راست لیسه آبرنگ دارد

دود سیاه نیاز بازدید دارد

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید