








نام درخواست کننده: .....  
 تلفن درخواست کننده: .....  
 نام فروشنده: .....  
 تلفن فروشنده: .....  
 نوع خودرو: .....  
 تیپ خودرو: .....  
 سال ساخت: .....  
 رنگ خودرو: .....  
 شماره موتور: .....  
 شماره شاسی: .....  
 انقضای بیمه: .....  
 کیلومتر زمان کارشناسی: .....  
 لکسوس  
 هیبرید NX  
 ۲۰۱۶  
 خاکستری

## تست موتور



- دوداگزوز ☒  
 نشت آب ☒  
 نشت روغن ☒  
 کارکرد درجا ☒  
 عملکرد آمپر ها ☒  
 واشر سرسیلندر ☒  
 وضعیت ظاهری موتور ☒

## تست فنی

- تست رانندگی \* ☐  
 پلوس ها ☐  
 روغن سوزی ☒  
 میزان فرمان ☐  
 دیسک و صفحه ☒  
 بلبرینگ چرخ ها ☐  
 وضعیت گیربکس ☒  
 ترمزها، روغن ترمز ☒

- رنگ/آبرنگ ☒  
 تعویض و مشکل دار ☒  
 صافکاری بدون رنگ ☒  
 کارشناسی شده و سالم است ☒  
 کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☐

## رنگ و بدنه

- سقف ☒  
 شاسی جلو ☒  
 شاسی عقب ☒  
 ستون ها ☐  
 C B A L ☒  
 C B A R ☒  
 سینی عقب ☒  
 سینی جلو ☒

## آپشن ها

- دیاگ ☐  
 سانروف ☒  
 سنسورها ☒  
 زاپاس ☒  
 آینه ها ☒  
 کمر بند ایمنی ☒  
 سیستم فرمان ☒  
 شیشه بالابر ها ☒  
 برف پاک کن ها ☒  
 مکانیزم گرمایش ☒  
 مکانیزم سرمایش ☒  
 عملکرد چراغ ها ☒  
 وضعیت صندلی خودرو ☒

## چکیده گزارش کارشناس

بدنه خودرو فاقد رنگ شدگی میباشد

فنی سالم

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید