



نام درخواست کننده: ...

تلفن درخواست کننده: ...

نام فروشنده: ...

تلفن فروشنده: ...

شماره موتور: ...

شماره شاسی: 5071

انقضاء بیمه: ...

کیلومتر زمان کارشناسی: 357292


نوع خودرو: نیسان

تیپ خودرو: پیکاپ دو کابین

سال ساخت: 1398

رنگ خودرو: سفید

فنی و موتور




✓ کارشناسی شده و سالم است

✗ کارشناسی شده و مشکل دارد

✗ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗



- ☐ سانروف
- ☐ پلوس‌ها
- ☑ دوداگزوز
- ☑ نشست آب
- ☑ نشست روغن
- ☑ کارکرد درجا
- ☑ میزان فرمان
- ☐ روغن سوزی
- ☑ عملکرد چراغ‌ها
- ☑ عملکرد آمپر‌ها
- ☑ مکانیزم گرمایش
- ☑ مکانیزم سرمایش
- ☐ ضربه گیربکس
- ☑ واشر سرسیلندر
- ☑ دیسک و صفحه
- ☐ بلبرینگ چرخ‌ها
- ☐ فرمان هیدرولیک
- ☑ ترمزها، روغن ترمز
- ☑ وضعیت صندلی خودرو
- ☑ وضعیت ظاهری موتور

رنگ و بدنه

- ☑ سقف
 - ✗ شاسی جلو
 - ☑ شاسی عقب
 - ✗ ستون‌ها
- | | | | |
|---|---|---|---|
| C | B | A | L |
| C | B | A | R |
- ☑ سینی عقب

آپشن‌ها

- ☑ زاپاس
- ☑ آینه‌ها
- ☑ سنسورها
- ☑ کمربند ایمنی
- ☑ شیشه بالابر‌ها
- ☑ وضعیت اگزوز
- ☑ برف پاک‌کن‌ها

چکیده کلیات

- ☑ دیاگ
- ☐ تست رانندگی
- ☑ تطابق کارکرد

چکیده گزارش کارشناس

خودرو کمپلیت رنگ می‌باشد سینی جلو ضربه دارد