






نام درخواست کننده: نوع خودرو: فوتون: شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: تونلند: شماره شاسی:
 نام فروشنده: سال ساخت: سفید: انقضای بیمه:
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: کیلومتر زمان کارشناسی: ۹۵,۵۷۲

تست موتور

دود اگزوز ☒نشت آب ☒نشت روغن ☒کارکرد درجا ☒عملکرد آمپر ها ☒واشر سرسیلندر ☒وضعیت ظاهری موتور ☒

تست فنی

تست رانندگی * ☒پلوس ها ☒روغن سوزی ☒میزان فرمان ☒دیسک و صفحه ☒بلبرینگ چرخ ها ☒وضعیت گیربکس ☒ترمزها، روغن ترمز ☒رنگ/آبرنگ ☒تعویض و مشکل دار ☒صافکاری بدون رنگ ☒کارشناسی شده و سالم است ☒کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☒

رنگ و بدنه

سقف ☒شاسی جلو ☒شاسی عقب ☒ستون ها ☒

✓ C ✓ B ✓ A L

✓ C ✓ B ✓ A R

سینی عقب ☒سینی جلو ☒

آپشن ها

دیاگ ☒سانروف ☒سنسورها ☒زاپاس ☒آینه ها ☒کمر بند ایمنی ☒سیستم فرمان ☒شیشه بالابر ها ☒برف پاک کن ها ☒مکانیزم گرمایش ☒مکانیزم سرمایش ☒عملکرد چراغ ها ☒وضعیت صندلی خودرو ☒

چکیده گزارش کارشناس

درب موتور رنگ // گلگیر عقب راست رنگ // قسمتی از درب عقب راست آبرنگ // پالونی عقب راست ضربه دارد // سینی جلو و سر پالونی جلو راست ضربه دارد

نشت روغن از سمت موتور و هیدرولیک // صدای اضافه از سمت موتور
 لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید