







نام درخواست کننده: ..... نوع خودرو: دانگ فنگ ..... شماره موتور: .....  
 تلفن درخواست کننده: ..... تیپ خودرو: ریج ۱۳۹۷ ..... شماره شاسی: .....  
 نام فروشنده: ..... سال ساخت: مشکی ..... انقضای بیمه: .....  
 تلفن فروشنده: ..... رنگ خودرو: ..... کیلومتر زمان کارشناسی: ۱۳۲,۰۳۷



## تست موتور

- دود آگزوز
- نشت آب
- نشت روغن
- کارکرد درجا
- عملکرد آمپرها
- واشر سرسیلندر
- وضعیت ظاهری موتور

## تست فنی

- تست رانندگی \*
- پلوسها
- روغن سوزی
- میزان فرمان
- دیسک و صفحه
- بلبرینگ چرخها
- وضعیت گیربکس
- ترمزها، روغن ترمز

رنگ/آبرنگ تعویض و مشکل دار صافکاری بدون رنگ کارشناسی شده و سالم است کارشناسی نشده و یا موجود نیست 

## رنگ و بدنه

- سقف
- شاسی جلو
- شاسی عقب
- ستون ها
- C A L
- C B A R
- سینی عقب
- سینی جلو

## آپشن ها

- دیاگ
- سانروف
- سنسورها
- زاپاس
- آینه ها
- کمربند ایمنی
- سیستم فرمان
- شیشه بالابرها
- برف پاک کنها
- مکانیزم گرمایش
- مکانیزم سرمایش
- عملکرد چراغها
- وضعیت صندلی خودرو

## چکیده گزارش کارشناس

درب عقب راست و ستون عقب راست رنگ میباید/قسمتی از گلگیر عقب راست لپسه ای رنگ/سینی زیر رادیاتور خوردگی دارد

سیستم فرمان/چراغ ایربگ روشن

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید