







نام درخواست کننده: نوع خودرو: هیوندای
تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: سانتافه
نام فروشنده: سال ساخت: (ix45)
تلفن فروشنده: رنگ خودرو: ۲,۰۰۸
شماره موتور: شماره شاسی:
انقضای بیمه: کیلومتر زمان کارشناسی: ۲۹۰,۳۸۳
نوک مدادی

تست موتور

دود آگزوز ☒نشت آب ☒نشت روغن ☒کارکرد درجا ☒عملکرد آمپر ها ☒واشر سرسیلندر ☒وضعیت ظاهری موتور ☒

تست فنی

تست رانندگی * ☐پلوس ها ☐روغن سوزی ☒میزان فرمان ☐دیسک و صفحه ☐بلبرینگ چرخ ها ☐وضعیت گیربکس ☐ترمزها، روغن ترمز ☒رنگ/آبرنگ ☒تعویض و مشکل دار ☒صافکاری بدون رنگ ☒کارشناسی شده و سالم است ☒کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☐

رنگ و بدنه

سقف ☒شاسی جلو ☒شاسی عقب ☒ستون ها ☐

✓	C	✓	B	≡	A	L
✓	C	✓	B	✓	A	R

سینی عقب ☒سینی جلو ☒

آپشن ها

دیاگ ☒سانروف ☒سنسورها ☒زاپاس ☒آینه ها ☒کمربند ایمنی ☒سیستم فرمان ☒شیشه بالابر ها ☒برف پاک کن ها ☒مکانیزم گرمایش ☒مکانیزم سرمایش ☒عملکرد چراغ ها ☒وضعیت صندلی خودرو ☒

چکیده گزارش کارشناس

درب موتور و گلگیر جلو چپ و گلگیر های عقب و قسمتی از درب صندوق و ستون جلو چپ رنگ

سینی جلو و پالونی جلو رنگ // سینی و سرشاسی عقب ضربه دارد

// کار کرد درجا // نشت روغن از سمت موتور // دود سیاه // خطای سنسور دزپچه گاز و خطای مولتی مدیا
لطفاً به مفاد پشت برگه توجه فرمایید