








نام درخواست کننده: ..... نوع خودرو: ..... توبوتا  
تلفن درخواست کننده: ..... تیپ خودرو: ..... کرولا هیبرید  
نام فروشنده: ..... سال ساخت: ..... ۲۰۲۴  
تلفن فروشنده: ..... رنگ خودرو: ..... سفید  
شماره موتور: ..... شماره شاهی: ..... LFMAAA\* C\* R\* ۰۰۶۱۰۲  
انقضای بیمه: .....  
کیلومتر زمان کارشناسی: ..... ۱۷۱

## تست موتور



- دوداگزوز ☒
- نشت آب ☒
- نشت روغن ☐
- کارکرد درجا ☒
- عملکرد آمپرهای ☒
- واشر سرسیلندر ☒
- وضعیت ظاهری موتور ☒

## تست فنی

- تست رانندگی \* ☐
- پلوسها ☐
- روغن سوزی ☒
- میزان فرمان ☒
- دیسک و صفحه ☐
- بلبرینگ چرخها ☐
- وضعیت گیربکس ☐
- ترمزها، روغن ترمز ☐

- رنگ/آبرنگ ☒
- تعویض و مشکل دار ☒
- صافکاری بدون رنگ ☒
- کارشناسی شده و سالم است ☒
- کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☐

## رنگ و بدنه

- سقف ☒
- شاسی جلو ☒
- شاسی عقب ☒
- ستون ها ☐
- ✓ C ✓ B ✓ A L  
✓ C ✓ B ✓ A R
- سینی عقب ☒
- سینی جلو ☒

## آپشن ها

- دیاگ ☒
- سانروف ☒
- سنسورها ☒
- زاپاس ☒
- آینه ها ☒
- کمر بند ایمنی ☒
- سیستم فرمان ☐
- شیشه بالابر ها ☒
- برف پاک کن ها ☒
- مکانیزم گرمایش ☒
- مکانیزم سرمایش ☒
- عملکرد چراغ ها ☒
- وضعیت صندلی خودرو ☒

## چکیده گزارش کارشناس

بدنه خودرو فاقد رنگ شدگی میباشد

...

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید