








نام درخواست کننده: نوع خودرو: هیوندای شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: سوناتا شماره شاسی:
 نام فروشنده: سال ساخت: ۲,۰۱۴ انقضای بیمه:
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: کیلومتر زمان کارشناسی: ۲,۰۰۹,۶۲۱,۰۰۰

تست موتور

☒ دود اگزوز☒ نشست آب☒ نشست روغن☒ کارکرد درجا☒ عملکرد آمپر☒ واشر سرسیلندر☒ وضعیت ظاهری موتور

تست فنی

☒ تست رانندگی *☒ پلوسها☒ روغن سوزی☒ میزان فرمان☒ دیسک و صفحه☐ بلبرینگ چرخها☒ وضعیت گیربکس☒ ترمزها، روغن ترمز☒ رنگ/آبرنگ☒ تعویض و مشکل دار☒ صافکاری بدون رنگ☒ کارشناسی شده و سالم است☒ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

☒ سقف☒ شاسی جلو☒ شاسی عقب☐ ستون ها☒ C B A L☒ C B A R☒ سینی عقب☒ سینی جلو

آپشن ها

☒ دیاگ☒ سانروف☒ سنسورها☒ زاپاس☒ آینه ها☒ ۳ کمر بند ایمنی☒ سیستم فرمان☒ شیشه بالابر☒ برف پاک کنها☒ مکانیزم گرمایش☒ مکانیزم سرمایش☐ عملکرد چراغها☒ وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

سیستم فرمان نیاز به بازدید دارد // چراغ عقب شکسته

دو گلگیر سمت راست رنگ شده // اطراف خودرو صافکاری

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید