






نام درخواست کننده:	نوع خودرو:	BAC	شماره موتور:
تلفن درخواست کننده:	تیپ خودرو:	X ³	شماره شاسی:
نام فروشنده:	سال ساخت:	۱,۴۰۴	انقضاء بیمه:
تلفن فروشنده:	رنگ خودرو:	سفید	کیلومتر زمان کارشناسی:
			۶,۶۴۶



تست موتور

- | | |
|-------------------|---|
| دود اگزوز | ✓ |
| نشت آب | ✓ |
| نشت روغن | — |
| کارکرد درجا | ✓ |
| عملکرد آمپررها | ✓ |
| واشر سرسیلندر | ✓ |
| وضعیت ظاهری موتور | ✓ |

تست فنی

- | | |
|-------------------|-------------------------------------|
| تست رانندگی * | ☐ |
| پلوس‌ها | ☐ |
| روغن سوزی | ☒ |
| میزان فرمان | ☒ |
| دیسک و صفحه | ☐ |
| بلبرینگ چرخ‌ها | ☐ |
| وضعیت گیربکس | ☐ |
| ترمزها، روغن ترمز | ☐ |
-
- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| رنگ/آبرنگ | ☒ |
| تعویض و مشکل‌دار | ☒ |
| صافکاری بدون رنگ | ☐ |
| کارشناسی شده و سالم است | ☒ |
| کارشناسی نشده و یا موجود نیست | ☐ |

رنگ و بدنه

- ☒ سقف
☒ شاسی جلو
☒ شاسی عقب
☐ ستون ها
☒ C ☒ B ☒ A L
☒ C ☒ B ☒ A R
☒ سینی عقب
☒ سینی جلو

آپشن ها

- | | |
|---|-------------------|
| ✓ | دیاگ |
| ✓ | سانروف |
| ✓ | سنسورها |
| ✓ | زاپاس |
| ✓ | آینه ها |
| ✓ | کمر بند ایمنی |
| — | سیستم فرمان |
| ✓ | شیشه بالابر ها |
| ✓ | برف پاک کن ها |
| ✓ | مکانیزم گرمایش |
| ✓ | مکانیزم سرمایش |
| ✓ | عملکرد چراغ ها |
| ✓ | وضعیت صندلی خودرو |

چکیده گزارش کارشناس

•//بدنہ خودرو فاقد رنگ شد گے می باشد•

لطفا به مفاد یشت برگه توجه فرمایید