

FO_TE_01_01

کد ایزو:

۱۴۰۴/۰۵/۰۵

تاریخ و ساعت:

حسین دستیار

نام کارشناسی فنی:

محل بازدید:

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو

Switch

برگه بدون هلوگرام
فاقد ارزش قانونی است





www.switch.ir



۰۲۱-۷۵۳۴۶

نام درخواست کننده: نوع خودرو: شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: X۲۲ PRO شماره شاسی:
 نام فروشنده: سال ساخت: ۱۴۰۱ انقضای بیمه:
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: مشکی کیلومتر زمان کارشناسی: ۴۰,۵۶۱.....

تست موتور



ایران

دوداگزوز ☒نشت آب ☒نشت روغن ☒کارکرد درجا ☒عملکرد آمپرهای ☒واشر سرسیلندر ☒وضعیت ظاهری موتور ☒

تست فنی

تست رانندگی * ☐پلوس‌ها ☐روغن سوزی ☒میزان فرمان ☐دیسک و صفحه ☒بلبرینگ چرخ‌ها ☐وضعیت گیربکس ☐ترمزها، روغن ترمز ☒رنگ/آبرنگ ☒تعویض و مشکل‌دار ☒صافکاری بدون رنگ ☒کارشناسی شده و سالم است ☒کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☐

رنگ و بدنه

سقف ☒شاسی جلو ☒شاسی عقب ☒ستون‌ها ☐

✓ C ✓ B ✓ A L

✓ C ✓ B ✓ A R

سینی عقب ☒سینی جلو ☒

آپشن‌ها

دیاگ ☐سانروف ☒سنسورها ☒زاپاس ☒آینه‌ها ☒کمربند ایمنی ☒سیستم فرمان ☒شیشه بالابرها ☒برف پاک‌کن‌ها ☒مکانیزم گرمایش ☒مکانیزم سرمایش ☒عملکرد چراغ‌ها ☒وضعیت صندلی خودرو ☒

چکیده گزارش کارشناس

گلگیر عقب راست رنگ شده

فنی سالم

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید