








نام درخواست کننده: .....  
 تلفن درخواست کننده: .....  
 نام فروشنده: .....  
 تلفن فروشنده: .....  
 نوع خودرو: .....  
 تیپ خودرو: .....  
 سال ساخت: .....  
 رنگ خودرو: .....  
 شماره موتور: .....  
 شماره شاسی: KRLA16R23EW7715  
 انقضای بیمه: .....  
 کیلومتر زمان کارشناسی: ۳۲,۰۰۰

## تست موتور

☒ دود اگزوز☒ نشت آب☒ نشت روغن☒ کارکرد درجا☒ عملکرد آمپر☒ واشر سرسیلندر☒ وضعیت ظاهری موتور

## تست فنی

☐ تست رانندگی \*☒ پلوسها☒ روغن سوزی☒ میزان فرمان☒ دیسک و صفحه☒ بلبرینگ چرخها☒ وضعیت گیربکس☒ ترمزها، روغن ترمز☒ رنگ/آبرنگ☒ تعویض و مشکل دار☒ صافکاری بدون رنگ☒ کارشناسی شده و سالم است☐ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

## رنگ و بدنه

☒ سقف☒ شاسی جلو☒ شاسی عقب☐ ستون ها☒ C B A L☒ C B A R☒ سینی عقب☒ سینی جلو

## آپشن ها

☒ دیاگ☒ سانروف☒ سنسورها☒ زاپاس☒ آینه ها☒ کمر بند ایمنی☒ سیستم فرمان☒ شیشه بالابر☒ برف پاک کن ها☒ مکانیزم گرمایش☒ مکانیزم سرمایش☐ عملکرد چراغ ها☒ وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

تعداد: ۳

خودرو بدون رنگ اطراف خودرو قری و قلم گیری دارد

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید