






نام درخواست کننده:	نوع خودرو:	هوندای	شماره موتور:
تلفن درخواست کننده:	تیپ خودرو:	(آزرا) گرنجور	شماره شاسی:
نام فروشنده:	سال ساخت:	۲۰۱۸	انقضاء بیمه:
تلفن فروشنده:	رنگ خودرو:	سفید	کیلومتر زمان کارشناسی: ۱۰۴۰۰۰



تست موتور

- | | |
|-------------------|---|
| دود اگزوز | ✓ |
| نشت آب | ✓ |
| نشت روغن | ✓ |
| کارکرد درجا | ✓ |
| عملکرد آمپررها | ✓ |
| واشر سرسیلندر | ✓ |
| وضعیت ظاهری موتور | ✓ |

تست فنی

- | | |
|-------------------|-------------------------------------|
| تست رانندگی * | ☐ |
| پلوس‌ها | ☐ |
| روغن سوزی | ☒ |
| میزان فرمان | ☐ |
| دیسک و صفحه | ☒ |
| بلبرینگ چرخ‌ها | ☒ |
| وضعیت گیربکس | ☒ |
| ترمزها، روغن ترمز | ☒ |
-
- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| رنگ/آبرنگ | ☒ |
| تعویض و مشکل‌دار | ☒ |
| صافکاری بدون رنگ | ☐ |
| کارشناسی شده و سالم است | ☒ |
| کارشناسی نشده و یا موجود نیست | ☐ |

رنگ و بدنه

- ☒ سقف
☒ شاسی جلو
☒ شاسی عقب
☐ ستون ها
☒ C ☒ B ☒ A L
☒ C ☒ B ☒ A R
☒ سینی عقب
☒ سینی جلو

آی‌شن‌ها

- | | |
|-------------------|---|
| دیاگ | — |
| سانروف | ✓ |
| سنسورها | ✓ |
| زاپاس | ✓ |
| آینه ها | ✓ |
| کمر بند ایمنی | ✓ |
| سیستم فرمان | ✓ |
| شیشه بالابر ها | ✓ |
| برف پاک کن ها | ✓ |
| مکانیزم گرمایش | ✓ |
| مکانیزم سرمایش | ✓ |
| عملکرد چراغ ها | ✓ |
| وضعیت صندلی خودرو | ✓ |

چکیده گزارش کارشناس

بدنه خود رو فاقد رنگ مییابد

فنی، سالم

لطفا به مفاد یشت برگه توجه فرمایید