




نام درخواست کننده: نوع خودرو: دانگ فنگ
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: دیگیتی
 نام فروشنده: سال ساخت: ۱,۴۰۱
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: خاکستری
 شماره موتور: شماره شاسی:
 انقضای بیمه:
 کیلومتر زمان کارشناسی: ۱,۴,۳,۰,۰۵

تست موتور

دود اگزوز ☒نشت آب ☒نشت روغن ☐کارکرد درجا ☒عملکرد آمپر ها ☒واشر سرسیلندر ☒وضعیت ظاهری موتور ☒

تست فنی

تست رانندگی * ☐پلوس ها ☐روغن سوزی ☒میزان فرمان ☒دیسک و صفحه ☐بلبرینگ چرخ ها ☐وضعیت گیربکس ☐ترمزها، روغن ترمز ☐رنگ/آبرنگ ☒تعویض و مشکل دار ☒صافکاری بدون رنگ ☒کارشناسی شده و سالم است ☒کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☐

رنگ و بدنه

سقف ☒شاسی جلو ☒شاسی عقب ☒ستون ها ☐

✓ C ✓ B ✓ A L

✓ C ✓ B ✓ A R

سینی عقب ☒سینی جلو ☒

آپشن ها

دیاگ ☒سانروف ☒سنسورها ☒زاپاس ☒آینه ها ☒کمر بند ایمنی ☒سیستم فرمان ☐شیشه بالابر ها ☒برف پاک کن ها ☒مکانیزم گرمایش ☒مکانیزم سرمایش ☒عملکرد چراغ ها ☒وضعیت صندلی خودرو ☒

چکیده گزارش کارشناس

درب عقب راست و گلگیر عقب راست رنگ // سینی عقب ضربه دارد

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید